

群众信访举报转办和边督边改公开情况一览表（第七批办理情况）

第七批 2021年4月22日

序号	受理编号	交办问题基本情况	行政区域	污染类型	调查核实情况	是否属实	处理和整改情况	是否办结	责任被处理情况
1	D2YN202104120012	昆明市寻甸县塘子街道易龙村新发村9组组织人员挖山毁林近2亩（位于易龙村至麦郎村路边山上），并私建厂房出租给某生物制药厂（该厂实际从事木材加工）。	昆明市寻甸县	生态,其他污染	经昆明市组织核实：1.新发村9组未组织人员挖山毁林，因前期修建通村道路，存在挖山毁林情况；2.村民在已毁林的空地私建厂房。	部分属实	1.已拆除私建厂房；2.正在组织恢复植被。	未办结	无
2	D2YN202104120017	1.昆明市安宁市青龙街道双溜村委会的冷水箐水库旁边存在随意倾倒矿渣现象，该水库为双溜村饮用水水源地。2.安宁市草铺街道周边空气质量差，持续有刺鼻气味。	昆明市安宁市	水	经昆明市组织核实：1.未发现冷水箐水库旁边随意倾倒矿渣。2.草铺街道为安宁工业园区核心区域，区域内有石油、钢铁、化工等企业49家。有时受气候原因影响，在大气扩散条件差时，该片区偶尔会有刺激性气味。	部分属实	1.要求各企业确保正常运行污染防治设施，做到污染物稳定达标排放。2.严格按照《安宁工业园区草铺片区大气污染问题整改方案》要求，督促还未完成的企业整改，按时完成整改工作。	未办结	无
3	D2YN202104120018	昆明市官渡区金科江湖海小区附近的“大清河截污泵站”未落实环评提出的环保措施，24小时作业产生的噪声和异味扰民。	昆明市官渡区	大气,噪声	经昆明市组织核实：已落实环评的相关措施，但仍然存在噪声超标和异味情况。	属实	针对噪声超标和异味情况，在泵站场地内设计隔音设施和消除异味方案，确保有效隔声降噪除臭。	未办结	无
4	D2YN202104120019	昆明市盘龙区金康园小学2部旁的垃圾收集站，不合理放置大量垃圾桶，影响周围群众出行。	昆明市盘龙区	土壤	经昆明市组织核实：金康园小学2部旁的垃圾收集站，放置大量垃圾桶，影响周围群众出行。	部分属实	1.将收集点的垃圾桶分散至小区内单元楼门口或其他不影响居民出行的点位。2.增加转运车辆和人员，除环卫公司定时定点收集外，最大程度将垃圾送往周边的中转站。经4月13日复查，已整改。	已办结	无
5	D2YN202104120022	昆明市西山区福景路船房村桥上，每天晚7点至11点，广场舞噪声扰民。	昆明市西山区	噪声	经昆明市组织核实：有部分群众在该路段跳广场舞，播放音乐导致噪声扰民。	属实	对跳广场舞群众开展法律法规宣传，对相关责任主体依法进行告知。经4月15日复查，已整改。	已办结	无
6	D2YN202104120023	昆明市西山区福岸路“金岸春天小区”2-5栋居民楼下有十余家餐馆（鸿源野山菌火锅、红樽园等），经营餐馆油烟、噪声和污水扰民。	昆明市西山区	大气,噪声,水	经昆明市组织核实：1.该区域有12家餐馆。2.油烟及油烟净化设备不达标，造成了油烟排放和噪声扰民。3.隔油池及“三池”设置不达标，日常清掏不及时，导致污水乱排。	属实	责令12家餐馆全部进行整改，对存在的问题必须整改完成，经验收合格后才能恢复营业。	已办结	无
7	D2YN202104120029	昆明市呈贡区斗南街道江尾社区居委会下辖的3个自然村的生活污水、23个公厕的污水以及周边农业、餐饮业污水直排滇池，政府搬迁工作推进缓慢。	昆明市呈贡区	水	经昆明市组织核实：1.江尾社区大村、小村的收集系统存在截污不彻底的问题，已建的污水管道存在漏损等现象，有少量漏出的污水通过农灌沟排入滇池；2.内排水沟渠存在淤积不畅及保洁不到位、卫生环境较差的情况。	部分属实	1.对漏损的污水管网进行修复，截断溢流污水，纳入污水管网；2.对排水沟渠进行清淤，加大环境卫生保洁力度，及时清理排水沟渠内的垃圾、杂草等。	未办结	无
8	D2YN202104120030	昆明市五华区普吉路百年明日城市小区苏豪8栋、11栋、31栋分布有数个通信基站，距离住户较近。	昆明市五华区	辐射	经昆明市组织核实：1.百年明日城市小区共有6个基站，其中5个办理了环评。经监测，电磁辐射符合标准。2.苏豪31栋新增的5G通信基站已安装设备，还未开通使用，未做建设项目备案登记。	属实	1.召开业主代表座谈会，将第三方监测报告向业主进行通报；2.4月14日已拆除苏豪31栋新增的5G通信基站。	已办结	无

序号	受理编号	交办问题基本情况	行政区域	污染类型	调查核实情况	是否属实	处理和整改情况	是否办结	责任被处理情况
9	D2YN202104120031	昆明市经济开发区老石安公路修建过程产生大量扬尘扰民。	昆明市经开区	大气	经昆明市组织核实：在修建老石安公路（经开区段）过程中产生大量扬尘扰民。	属实	下发整改通知书，责令公路建设单位对存在的围挡破损、裸露土体未覆盖、进出口渣土未及时清扫、降尘设施未正常使用等问题进行限期整改。	未办结	无
10	D2YN202104120032	昆明华净环保科技有限公司和可保煤矿在昆明市宜良县汤池镇永丰营村开采黄土、煤用于生产陶粒，产生扬尘和废气（有异味）影响周围居民生活。	昆明市阳宗海	大气	经昆明市组织核实：1.两家企业未开采黄土、煤。2.利用其它单位的弃土、废渣和燃煤生产陶粒，过程中产生扬尘和废气（有异味）。经监测，两家企业的废气排放均超标。3.存在物料围挡、覆盖不到位的情况。	部分属实	1.责令企业停产整治，对存在的环境违法行为进行立案查处。2.督促企业完善扬尘防范措施。	未办结	无
11	D2YN202104120034	有关部门未树牢绿色发展观，违规批准施工方砍伐920棵树用于修建绿色便道；违规批准开发商砍伐6230棵树木进行世博园改造。	昆明市盘龙区	生态	经昆明市组织核实：1.该项目已取得盘龙区发展和改革委员会《投资备案证》，盘龙区农业农村局按照相关规定批准采伐林木株数926株，采伐蓄积128立方米。2.盘龙区农业农村局未审批过采伐林木6230株的申请。	不属实	加强对项目施工现场的检查，一旦发现问题及时制止，并立案查处。向周边群众及时公示相关办理结果。	已办结	无
12	D2YN202104120039	2017年至今，昆明市五华区庆云街庆云商城的李渔记和兄弟船两家餐饮店占道经营，油烟扰民、污水污染周边环境。其环保手续是否合法值得怀疑。	昆明市五华区	大气	经昆明市组织核实：1.两家餐饮店，存在高峰期占道经营情况。2.两家餐饮店油烟净化器未及时清洗，经营时存在一定的油烟扰民。3.兄弟船餐饮店设有隔油池，检查时隔油池下水损坏，未正常使用。4.现场对两家餐饮店废水取样监测，李渔记废水超标。	部分属实	1.针对2家餐饮店店外经营的问题，进行处罚，后期将加强检查巡查。2.责令两家餐饮店及时对油烟净化器进行清洗，避免扰民。3.现场要求兄弟船餐饮店对隔油池下水进行整改修复。4.对李渔记废水超标进行立案查处。	已办结	无
13	D2YN202104120041	昆明市经开区林溪路九九一厂职工小区私建公厕，污水未经处理直排水沟；私建3栋房屋，垃圾随意堆存房内，臭味扰民。	昆明市经开区	水,大气	经昆明市组织核实：1.未发现私建公厕、房屋；2.公厕污水经小区化粪池进入市政管网；3.小区内垃圾房的垃圾清运不及时，住户用粪水浇菜产生臭味。	部分属实	1.昆明市经开区组织有关部门已对小区垃圾进行清运，并对垃圾房改造为封闭式管理；2.对小区内菜地进行铲除，禁止种菜。经4月17日复查，已整改完成。	已办结	无
14	D2YN202104120042	昆明市官渡区南绕城高速靠近“万科翡翠滨江小区”路段交通噪声扰民。	昆明市官渡区	噪声	经昆明市组织核实：南绕城高速万科翡翠滨江小区段，由于周边道路车流量大、车速较快等原因，经现场监测，噪声实测数据超标。	属实	1.督促开发商加强小区隔音设施加装和降噪声处置工作。2.加强对机动车通行时的管理，加大对超速和夜间鸣笛的处罚力度等。3.督促绕城高速产权方安装隔音屏。	未办结	无
15	D2YN202104120043	昆明市经开区东郊垃圾焚烧厂原址重建影响群众生活。	昆明市经开区	大气	经昆明市组织核实：已于2019年8月10日22时40分全部停产、停炉、停运至今未恢复生产经营。因未达标排放，曾被行政处罚5次尚未完成前期审批手续。对周边居民发调查问卷156份，实际回收有效问卷152份，存在有部分人员未收到调查问卷的现象。组织了周边居民到公司和贵阳的垃圾焚烧发电厂进行参观。	部分属实	召开了现场会，要求各级各部门根据职能职责严格做好昆明东郊垃圾焚烧发电厂投诉有关工作。	未办结	无
16	D2YN202104120045	昆明市官渡区彩云北路1969号路丰交通公司夜间生产噪声扰民。	昆明市官渡区	噪声	经昆明市组织核实：夜间生产过程中产生噪声，存在扰民问题。	属实	督促企业合理安排生产时间，避免夜间生产引发噪声扰民问题。	已办结	无

序号	受理编号	交办问题基本情况	行政区域	污染类型	调查核实情况	是否属实	处理和整改情况	是否办结	责任被处理情况
17	D2YN202104120046	昆明市官渡区关上实验小学（湾流海校区）旁边的垃圾站清运不及时，污水横流，恶臭、细菌影响学生学习生活和身体健康。	昆明市官渡区	土壤	经昆明市组织核实：湾流海中转站已于4月12日彻底拆除完毕，垃圾已清除。	不属实	昆明市官渡区继续加强监管，举一反三，加大卫生死角、垃圾清运问题的排查力度。	已办结	无
18	D2YN202104120047	昆明市呈贡区瑞金路和青春路交叉口的呈贡新册工业园晚上噪声扰民，偷排废水（排污口在厂区污水站旁）。	昆明市经开区	水,噪声	经昆明市组织核实：呈贡新册工业园区污水，经内部管网排入园区中水处理站，处理后进入市政管网，未偷排。经监测，排水和中水处理站噪声均未超标。	不属实	继续加强新册工业园中水处理站的巡查检查力度，严防偷排行为。	已办结	无
19	D2YN202104120051	昆明市五华区红云街道红锦路大车通行压坏路面，扬尘较大，夜间噪声扰民。	昆明市五华区	噪声	经昆明市组织核实：昆明市五华区红云街道红锦路，大车通行压坏路面，扬尘较大，存在一定噪声扰民情况。	部分属实	1.设置值守卡点，加大区域道路内超载、洒泼等违法违规行为的执法力度，严控违规运输渣土行为，及时对查获的违法行为进行立案查处。2.加强辖区道路的日常保洁、洒水降尘和道路维护，做好路间植被修复工作。	未办结	无
20	D2YN202104120052	昆明市呈贡区乌龙村至晋宁段沿线房地产开发破坏滇池东岸和东南岸山林，扬尘污染严重。	昆明市呈贡区	大气,生态	经昆明市组织核实：1.呈贡区乌龙村至晋宁段，未发现沿线房地产开发破坏滇池东岸和东南岸山林。2.七彩云南古滇文化旅游名城，部分作业区裸露土体未及时覆盖，部分施工通道清扫保洁工作不到位，洒水降尘频次不足。3.昆明绿地滇池置业有限公司开发建设的山重院项目，施工区部分裸土覆盖不到位，洒水降尘频次不够，部分施工通道清扫保洁工作不到位。	部分属实	对两个项目存在的裸露土体覆盖不到位、部分施工通道清扫保洁工作不到位、洒水降尘频次不足的问题责令其整改；经4月15日、16日复查，均已整改到位。	已办结	无
21	D2YN202104120054	昆明市呈贡区环湖东路培星东岸小区未通自来水，举报人反映饮用的地下井水不达标。	昆明市度假区	水	经昆明市组织核实：培星东岸小区至今未接入自来水管网，生活用水汲取地下水使用，地下水存在总大肠杆菌群及氨氮超标现象。	属实	自4月12日起，昆明铭真旅游运动有限公司拉运检测合格的桶装水，免费供小区居民饮用。度假区已对该小区安装了水质净化消毒设备，正对水质进行检测，确保生活用水水质达标。	已办结	无
22	D2YN202104120055	昆明市西山区华苑路夜间通行货车噪声较大，并引起路旁香格里拉小区房屋振动，影响居民生活。	昆明市西山区	噪声	经昆明市组织核实：1.华苑路过往车流量大，夜间货运车辆增多，产生一定的噪声；2.夜间大型货运车辆通行车速较快，引起房屋震动；3.部分路面存在破损的情况。	属实	1.组织交警与路政部门联合执法，对大型货车超限超载的违法行为进行查处。2.悬挂告示牌，提醒夜间过往车辆减速通行。3.加强道路管养，及时修补道路破损路面。	未办结	无
23	D2YN202104120060	昆明市官渡区金马寺水木山居小区后施工噪声夜间扰民。	昆明市官渡区	噪声	经昆明市组织核实：施工工地为玥宸美景小区，在夜间进行基础筏板浇灌和渣土外运施工作业，过程中产生噪声扰民问题。	属实	对夜间违法施工行为依法进行了立案查处，要求施工单位进行整改。	已办结	无
24	D2YN202104120062	昆明市呈贡区“巨帆公路港物流园”内有一黑加油站散发柴油异味，并存在风险隐患。	昆明市高新区	其他污染,大气	经昆明市组织核实：1.“巨帆公路港物流园”内有一个撬装式加油站，未在高新区商务投资促进部办理相关审批手续，属于非法设置加油站。2.在加油过程中，存在一定的柴油异味问题。3.该撬装式加油站位于“巨帆公路港物流园”内，存在一定的安全隐患。	属实	责令拆除撬装式加油站，消除安全隐患，并做好拆除期间安全管理工作。经4月14日复查，该撬装式加油站已拆除完毕，并清理了现场。	已办结	无
25	D2YN202104120063	昆明市西山区融创文旅城十三地块一期房靠近高架桥，夜间交通噪声扰民。	昆明市西山区	噪声	经昆明市组织核实：昆明融创文旅城项目十三地块一期，属于一类声环境功能区，组织夜间实测发现噪声值达55-60分贝，存在噪声影响。	属实	1.申请推进隔音屏项目落实。2.对沿路一侧房屋免费进行阳台封闭及隔音窗安装，以降低车辆噪声影响。	未办结	无

序号	受理编号	交办问题基本情况	行政区域	污染类型	调查核实情况	是否属实	处理和整改情况	是否办结	责任被处理情况
26	D2YN202104120065	昆明市经开区东郊垃圾焚烧发电厂曾因夜间偷排被处罚，其2020年环评公众参与群众满意率调查100%，存在造假行为。该厂运营不仅污染空气，且离学校和住宅区较近，举报人希望其另行选址重建。	昆明市经开区	大气	经核实：昆明东郊垃圾焚烧发电项目已于2019年8月10日22时40分全部停产、停炉、停运至今至今未恢复生产经营。因未达标排放，曾被昆明市生态环境部门行政处罚5次尚未完成前期审批手续。2019年10月至2020年7月，对周边居民发调查问卷156份，实际回收有效问卷152份，存在有部分人员未收到调查问卷的现象。组织了周边居民到公司和贵阳的垃圾焚烧发电厂进行参观。	部分属实	4月9日，昆明市政府分管领导带队，召开了现场会，要求各级各部门根据职能职责严格做好昆明东郊垃圾焚烧发电厂投诉有关工作。	未办结	无
27	X2YN202104120003	“印象首日封”小区（昆明市盘龙区穿金路744号）私搭乱建，砍伐小区树木，严重影响小区生活环境。	昆明市盘龙区	其他污染	经昆明市组织核实：1.印象首日封小区临时建设垃圾收集点，涉及私搭乱建。2.小区顶层住户搭建雨遮和玻璃房涉及私搭乱建。3.砍伐小区树木不属实。	部分属实	1.已拆除临时性垃圾收集点。2.对小区内顶层违建进行整治，要求业主15天内整改。3.对病死树木及时进行补植。	未办结	无
28	X2YN202104120004	昆明市盘龙区双龙街道办事处麦地塘村干部和青竹村干部向村民出售假建房证件，导致村民毁林建房。	昆明市盘龙区	生态	经昆明市组织核实：1.未发现出售假建房证件。2.发现1户农户存在无相关审批手续，占用住房周边林地434.39平方米，建设硬化场地的情况。	部分属实	昆明市盘龙区要求当事人立即整改，经复查，4月13日已拆除硬化场地，并按规种植桂花树123棵，绿化面积687.58平方米。	未办结	无
29	X2YN202104120009	昆明市西山区海口街道办事处蒋凹新村片区、原食品加工厂（蒋海段海口收费站旁）、琳强混凝土制造有限公司等，每日产生大量生活污水和工业废水未经环保处理，经蒋凹村灌溉水渠直排滇池；滇池保护区红线内大量建筑垃圾长达10余年未清运（海口街道s240南300米附近）；滇池保护区红线内现存大量民房建筑（海口街道s240南300米附近），部分建筑紧邻滇池。	昆明市西山区	水,土壤,其他污染	经昆明市组织核实：1.琳强混凝土制造有限公司生活污水，未经收集处理排入排水沟，经滇池西岸截污管道进入海口污水处理厂。2.滇池二级保护区内，存在2019年拆违章建筑时的垃圾未及时清运。3.滇池一级保护区内无民房建筑，但存在部分湖滨生态带管理用房。	部分属实	1.责令生活污水进行全收集处理，并对违法行为立案查处。2.完善截污管网建设，实现雨污分流。3.对滇池保护区红线内的建筑垃圾进行清理整治。4.对滇池一级保护区范围内湖滨生态带管理用房进行排查，对与管理无关的督促拆除。	未办结	无
30	X2YN202104120010	金海物业公司（昆明市官渡区矣六街道金福地花园小区）管理混乱，造成小区环境脏乱差。	昆明市官渡区	土壤	经昆明市组织核实：1.该小区物业管理区域内，存在机动车、非机动车乱停乱放问题；2.该小区周边及内部环境卫生差、公共设施设备维护保养不到位；3.物业管理工作人员服务态度和服务水平有待提高。	属实	1.要求物业公司限期整改，对占用消防通道未规范停车进行劝离。2.强化小区卫生清理，加强小区基础设施的维护与管理。3.优化人员结构，加强培训，提高物业服务质量。4月18日复查时，整改正在进行。	未办结	无
31	X2YN202104120018	盘江水泥厂（昆明市宜良县北古城镇安家桥社区）占用耕地、林地200余亩，破坏珠江防护林，并违法采石。	昆明市宜良县	生态	经昆明市组织核实：1.盘江水泥厂违法占用耕地2.57亩。2.石灰岩矿开采工程，涉及未批使用林地2.33公顷。3.破坏珠江防护林和违法采石不属实。	部分属实	1.对盘江水泥厂占用2.57亩耕地的违法行为立案查处，拆除硬化场地并进行复耕；2.对矿山未批使用林地的违法行为已立案查处。	未办结	无

序号	受理编号	交办问题基本情况	行政区域	污染类型	调查核实情况	是否属实	处理和整改情况	是否办结	责任被处理情况
32	X2YN202104120031	虹桥广告园（昆明市官渡区虹桥中段上凹村288号）属于违法临时建筑。园内多家企业（云南问鼎广告有限公司、云南翠玺装饰工程有限公司等）产生的高污染水体和有毒有害气体大量外排，现场存有大量固体废物。	昆明市官渡区	水,土壤	经昆明市组织核实：1.虹桥广告园存在违法用地的情况；2.园内有6家企业运行中不产生废水，使用环保油墨喷涂产生挥发性有机废气，未产生大量有毒有害气体；3.园内堆放有边角料等一般固体废物。	部分属实	1.对虹桥广告园疑似违法违规建设的建筑物立案调查。2.已要求广告园内经营户将加工制作过程中产生的边角料统一堆放，并及时清运。	未办结	无
33	X2YN202104120032	虹桥广告园（昆明市官渡区虹桥中段上凹村288号）属于违法临时建筑。园内多家企业（云南问鼎广告有限公司、云南翠玺装饰工程有限公司等）产生的高污染水体和有毒有害气体大量外排，现场存有大量固体废物。	昆明市官渡区	水	经昆明市组织核实：1.虹桥广告园存在违法用地的情况；2.园内有6家企业运行中不产生废水，使用环保油墨喷涂产生挥发性有机废气，未产生大量有毒有害气体；4.园内堆放有边角料等一般固体废物。	部分属实	1.对虹桥广告园疑似违法违规建设的建筑物立案调查；2.已要求广告园内经营户将加工制作过程中产生的边角料统一堆放，并及时清运。	未办结	无
34	X2YN202104120020	时任昭通市彝良县小草坝镇大雄马村村干部某某父子长期占有、砍伐经济林木，破坏生态环境，造成村社发生多起洪涝灾害。	昭通市彝良县	生态	经昭通市组织核实：某某父子2018年以前在退耕还林的土地种植天麻，后未再种植。2018年至2021年，其子在闲置土地种植天麻，对种植地造成了一定的生态环境破坏。但未造成村社发生多起洪涝灾害。	部分属实	加强森林资源监管，防止破坏生态环境行为发生。	未办结	无
35	D2YN202104120033	2015年，有关部门下发给昭通市昭阳区政府关于整改取缔企业的文件中涉及10家限期半年内整改的企业，但昭阳区政府在落实文件时存在“一刀切”现象，将涉及企业全部取缔。	昭通市昭阳区	其他污染	经昭通市组织核实：2015年，上级对我市督察反馈：昭阳区10家粘土砖生产企业存在无合法手续生产，烟气未经处理外排、燃料煤露天堆放无防护措施等问题，要求依法查处，并报有关部门取缔关闭。按照反馈意见，昭阳区对粘土砖生产企业开展全面排查，发现有89家无合法手续，环境污染严重，依法取缔。	不属实	1.对符合产业转型政策的企业给予政策扶持和帮助，继续引导粘土砖厂业主转产转型。2.对依法取缔的89家企业，坚持“复垦一家，验收一家、兑付一家”工作原则，积极推进复耕复垦工作	已办结	无
36	X2YN202104120002	昭通市昭阳区危废收集证办理过多，导致全市废油收储能力远远超过废油产生量（600吨/年），造成市场恶性竞争，部分企业冒险违规非法处置废油。	昭通市昭阳区	土壤	经昭通市组织核实：昭阳区依据相关管理办法规定，2017年-2019年共核发危险废物收集经营许可证6家；全市2020年废矿物油与含矿物油废物产生量1917.5吨，截至2021年1月1日，全市共8家危险废物收集经营单位，收储能力共12900吨/年；在昭通市生态环境局昭阳分局监管中，未发现危险废物产生单位将危险废物交由无资质单位收集、处置的情况；经走访调查，企业运营为正常市场经营行为，未发现恶性竞争情况。	部分属实	加强危险废物监管，加大执法力度，依法查处涉危险废物违法行为，严格危险废物经营许可准入，防止危险废物经营不正当竞争等市场乱象产生。	已办结	无
37	D2YN202104120025	昭通市昭阳区小龙洞镇小龙洞村“合盛硅业”，生产时机械噪音、扬尘扰民；并破坏韭菜海子社长坡丫口植被。	昭通市昭阳区	噪音,大气,生态	经昭通市组织核实：群众信访反映的问题属云南昭阳经济技术开发区龙海化工园区场平单位施工产生。目前，园区正在开展场平工作，现场有施工机械设备作业，存在噪音影响和一定程度的扬尘。韭菜海子社长坡丫口作业区域地块正开展土地清表工作，不属于破坏植被。	部分属实	1.针对机械噪音扰民问题，已督促施工单位严格按照规定时间作业，避免夜间施工，并委托第三方建立噪音监测点，适时开展检测。2.针对扬尘污染问题，已督促施工单位增加压尘设备，全天候对施工路面进行喷水压尘，增加塑料绿网对非施工区域裸露泥土进行覆盖，施工区域道路铺设碎石块减少扬尘。	已办结	无

序号	受理编号	交办问题基本情况	行政区域	污染类型	调查核实情况	是否属实	处理和整改情况	是否办结	责任被处理情况
38	D2YN202104120015	昭通市彝良县洛泽河镇笋业村委会火地组村民占用河坝组某村民近一亩多耕地，用于修建土路并种植竹笋。	昭通市彝良县	生态	经昭通市组织核实：1.火地组修建土路所占土地属火地组所有，不需要办理建设用地手续，土路修建符合相关规定。修建该土路占用土地部分属火地组某某所有，河坝组村民土地未被占用，某某与他人存在土地承包经营权证确权争议，涉及面积179.6平方米。2.某某在该机耕路两旁种植方竹属于本人，行为合法。	部分属实	对修建的公路和栽种的方竹因属于合法行为，无需整改。	已办结	无
39	D2YN202104120014	昭通市威信县麟凤镇麟凤村委会沟头社的私人屠宰场随意堆放猪粪异味较重，且污水乱排；同镇出水洞社的私人屠宰场将屠宰废水直排村边无名小河，最终汇入长安大河。	昭通市威信县	水,大气	经昭通市组织核实：沟头社私人屠宰场未取得屠宰许可证，屠宰废水排入自家房前化粪池，部分废水溢流排入房前沟渠内，污染外环境，未发现粪便随意堆放现象；出水洞社私人屠宰场未取得屠宰许可证，屠宰废水少量排入自家房后的无名小河；现场检查时两家屠宰场均未进行宰杀作业。	部分属实	2021年4月13日，下发了《威信县农业综合执法大队取缔决定书》，对二人的屠宰工具予以没收，自行拆除了屠宰设备；沟头社村民对污水收集管网进行了修复，对房前沟渠内的污水进行了清理；出水洞社村民对屠宰场所2个溢流口进行了砌封。	已办结	无
40	D2YN202104120008	昭通市永善县溪洛渡镇白砂村麒麟二组的水池取水点被宏坤养牛场的养殖废水污染。	昭通市永善县	水	经昭通市组织核实：该养殖场地形呈坡状，西高东低，东北面有饮用水取水点一个（距养殖场约1000米）、减压池一个（距养殖场约100米），减压池进水通过管道在高于养殖场位置取水。养殖场粪污处理设施齐全，运行正常。养殖场粪污通过沼气池处理再经干湿分离后，用车辆输送到消纳地进行农作物种植，未发现粪污直排现象。	不属实	加强对该养殖场的监管，确保周边群众饮水安全。	已办结	无
41	D2YN202104120006	昭通市盐津县中和镇的上清河段清淤工程未按照原方案实施，施工方在河道内私挖滥采河砂后运至该镇上游河道淘洗，加剧该镇河道淤塞。	昭通市盐津县	生态	经昭通市组织核实：该工程存在局部施工作业段未按照批准的作业范围施工作业的情况，其余点位符合设计方案，无私挖滥采及将清淤后的河砂运到中和镇上游河道淘洗，加剧该镇河道淤塞的情况。	部分属实	对施工单位下达《盐津县水务局水行政处罚事先告知书》。施工单位承诺下步河道清淤作业中严格按照设计要求和施工作业范围施工。	已办结	无
42	D2YN202104120056	1.曲靖市宣威市326国道小荒岔路段多家养猪场异味扰民。2.曲靖市宣威市复兴街道启苑山庄至来宾街道分水岭火源检查站之间乡道沿线随处可见建筑垃圾和生活垃圾。	曲靖市宣威市	土壤,大气	经曲靖市组织核实：1.326国道小荒岔路段有生猪养殖场16家，部分养殖场堆粪场粪便清理不及时存在异味。2.存在零星建筑垃圾和生活垃圾。	部分属实	1.督促养殖场对粪便日产日清，做好场内保洁，建立养殖废弃物管理台账，2021年6月16日前完成整改；2.对该路段垃圾进行清扫，今后将建立常态化巡查保洁机制。	已办结	无
43	D2YN202104120057	曲靖市会泽县者海镇钢铁村委会云南磷源化工有限公司生产工艺落后且环保设施老旧，污染导致该公司钙镁磷肥车间和普钙车间后山体草木无法存活。	曲靖市会泽县	生态	经曲靖市组织核实：该公司钙镁磷肥车间已于2020年6月拆除；过磷酸钙、黄磷生产线已通过国家“三磷整治”验收，不属于落后产能工艺，环保设施达标。该企业已停产，现后山树林茂密。	部分属实	加强日常监管，确保停产期间环境安全。企业复产后，督促企业正常运行环保设施，确保达标排放。	已办结	无
44	D2YN202104120049	曲靖市麒麟区越州镇新田村三七焦化化工厂和众一焦化化工厂，烟囱排放黄色刺鼻烟气。	曲靖市麒麟区	大气	经曲靖市组织核实：1.反映的曲靖市麒麟区越州镇新田村三七焦化化工厂为云南曲靖麒麟煤化工有限公司煤化三厂，黄烟为工艺性无组织排放废气，经监测，未出现超标排放情况。2.反映的众一焦化化工厂是曲靖众一合成化工有限公司，挥发性有机物收集处理系统不完善，偶尔会产生刺激性气味。	部分属实	1.依法查处环境违法行为。2.督促企业加强各项污染防治设施的管理维护，进一步完善挥发性有机物收集处理系统。	已办结	无
45	D2YN202104120050	曲靖市宣威市乐丰乡姑着村有一无证采石场（位于董家村以北800米，目前停产）严重破坏山体及植被，污染山脚地下水出水点水质。	曲靖市宣威市	生态,水	经曲靖市组织核实：1.该采石场属群众建房自行取砂形成的取砂点，无经营主体，也未办理过相关手续。2.取砂对山体及植被造成破坏，已栽植了部分杉树，植被恢复不明显。3.取砂点旁有一水沟，现场调查时水沟已干枯无水流，山脚下未发现地下水出水点，举报地点无人畜饮用水源，村民的饮水皆来杨梅山，不存在污染水质问题。	部分属实	1.持续加大对私挖滥采打击力度，制止违法采砂；2.持续开展植被恢复工作。2021年12月31日前完成整改。	未办结	无

序号	受理编号	交办问题基本情况	行政区域	污染类型	调查核实情况	是否属实	处理和整改情况	是否办结	责任被处理情况
46	D2YN202104120044	曲靖市宣威市普立乡老厂村公村上寨村两家养猪场占用农田山林，使用自来水喂猪导致村内供水不足，养殖污水排至公路且恶臭扰民。	曲靖市宣威市	水,大气	经调查核实：1.老厂村委会上寨村实有三户养殖户，均未占用基本农田，均未进行设施农用地登记备案，其中一户占用林地；2.仅一户养殖户养殖场用水为自来水，经现场调查，上寨村供水正常；3.有两户养殖户存在少量养殖废水外渗情况，可闻到异味，未发现养殖污水排至公路的情况。	部分属实	1.督促养殖户按要求办理设施用地备案及养殖场建设相关手续，2021年5月30日前完成整改；2.对违法占用林地的行为立案查处，2021年8月30日前完成整改。3.督促养殖户对发生渗漏的化粪池进行处理，对渗漏废水进行处理，进一步完善圈舍的雨污分流系统。	未办结	无
47	D2YN202104120035	曲靖宣威市板桥街道养殖户（第二中学向东100米）某某在自家院内养殖约5万只鸡，鸡粪散发异味，鸡毛漂浮严重扰民。	曲靖市宣威市	大气	经调查核实：1.举报对象为宣威市板桥镇顺发养殖场，手续完备。2.该养殖场由于鸡粪清运不够及时，存在异味，地上散落少许鸡毛，刮风时易漂浮。	部分属实	1.督促该养殖场及时清理鸡粪、鸡毛，保持场内清洁卫生，减少对周边环境影响。2.加强对养殖场的日常监管。	已办结	无
48	D2YN202104120037	举报人在曲靖市宣威市落水镇马图村委会大白岩村自留山被村委会出让给他人后，被毁林开荒。	曲靖市宣威市	生态	经调查核实：1.落水镇马图村委会大白岩村没有自留山，目前没有发现转让、出让林地情况。2.大白岩村没有发现毁林开荒的现象，但相邻的热水镇陡沟村委会三组杨家山有开荒情况。	部分属实	1.加强森林资源管护。2.对宣威市热水镇陡沟村委会三组杨家山有毁坏林地的行为立案查处，2021年9月30日前完成整改。	未办结	无
49	X2YN202104120005	“会商金街项目”（曲靖市会泽县京运大街以东，瑞祥路以北）已成烂尾楼，无物业管理，导致周边环境差。	曲靖市会泽县	土壤	经曲靖市组织核实：1.该项目已建成，并交付使用，不属烂尾楼。2.该项目现由会泽宏德物业管理有限公司物业管理。3.该片区实施网格化管理，现场未发现环境差的问题。	部分属实	持续巩固爱国卫生“7个专项行动”和卫生县城创建，强化物业管理，为群众提供更高质量的人居环境。	已办结	无
50	X2YN202104120015	曲靖金弘泰生物制品有限公司（曲靖市麒麟区越州镇桂花村）利用病死牲畜制造加工食品原料和饲料原料，时常有大量烟雾逸散周边且恶臭扰民，每天近百吨废水直渗地下。	曲靖市麒麟区	水,大气	经曲靖市组织核实：1.该企业利用各类动物骨头粉碎后高温加热生产骨粒，现场未发现病死牲畜尸体。2.烘干尾气净化处理池未密闭，产生白色水蒸气；有未加工动物骨头在原料库内未封闭，少量腐烂骨头露天堆放，厂界恶臭明显。3.少量污染物被雨水冲刷排入外环境，炉渣、废机油桶露天堆放在未采取“三防”措施的场地内。	基本属实	1.责令企业停业整顿，对违法行为进行立案查处。2.要求停止收购未检疫的动物制品。3.原料规范堆存，建设异味收集处理设施。4.配套建设集气设施。5.完善厂区雨污分流系统。	阶段性办结	无
51	X2YN202104120001	曲靖市宣威市普立乡老厂村委会上寨村某某等占用基本农田违建养猪场，污水直排，严重污染周边环境。	曲靖市宣威市	水	经曲靖市组织核实：1.该村实有三户养殖户，均未占用基本农田，均未进行设施农用地登记备案。2.有两户养殖户存在少量养殖废水外渗情况，可闻到异味，未发现养殖污水排至公路的情况。	部分属实	1.督促养殖户按要求办理设施用地备案及养殖场建设相关手续，2021年5月30日前完成整改。2.督促养殖户对发生渗漏的化粪池进行处理，对渗漏废水进行处理，进一步完善圈舍的雨污分流系统。	未办结	无
52	D2YN20210412001	曲靖市麒麟区三宝镇张官营村和新发村交界处的2家养猪场和1家养牛场随意堆放粪便，异味扰民。	曲靖市麒麟区	大气	经曲靖市组织核实：1.该村窝山家庭养殖农场、得琨养殖场有粪便堆放，存在异味；2.新发村养殖场为沿江街道某某养殖场，有少量猪粪堆放在路边，对周边环境产生一定的气味污染。	属实	1.加大监管力度，督促养殖户依法依规生产经营。2.责令3家养殖户立即清除养殖场所内外所有猪粪、粪堆，及时进行综合利用和无害化处理。	已办结	无
53	D2YN202104120048	玉溪市红塔区东风南路51-55号商铺均为酒吧，每日夜间10点至次日凌晨3点噪音和油烟扰民。	玉溪市高新区	噪音	经玉溪市组织核实：1.投诉人所反映的东风南路酒吧位于荫田二区住宅小区10#商住楼，其一楼为商铺，二楼及以上为住宅，一楼共有酒吧5家；2.均未安装油烟净化装置。3.经监测，酒吧边界噪声和住户家中虽均未超标，但是由于该栋建筑为商住一体建筑，二楼以上为住户，西侧紧邻城市主干道东风南路，道路交通、流动人员成为该区域噪声的主要来源。	基本属实	1.对5家酒吧下发《责令整改通知书》，督促业主禁止使用扩音喇叭、高噪声设备或者其他产生环境噪声污染的方法从事商业经营活动。2.安装油烟净化装置对餐饮油烟进行处理。3.督促业主严格控制营业时间，按要求规范经营行为。	已办结	约谈5人
54	D2YN202104120040	保山市隆阳区水寨乡棕元村兴顺再生资源有限公司偷排生产废水（偷排管道由厂区雨污分流涵洞开始埋入山林），塑料垃圾直埋耕地（其中一处填埋地处于厂区正大门右边耕地）。	保山市隆阳区	水	经保山市组织核实：生活污水经化粪池处理后排放至污水收集池，排入农户田地；公司生产废水有偷排违法行为；存在废渣填埋于耕地现象。	属实	1.对涉嫌环境违法行为进行立案调查。2.厂内生活污水已全部进入化粪池处理。3.土坑内的含水污泥已清理完毕，进行规范处置。4.拆除偷排管道。5.已将填埋于耕地内的废渣全部挖出，进行规范处置。	已办结	无

序号	受理编号	交办问题基本情况	行政区域	污染类型	调查核实情况	是否属实	处理和整改情况	是否办结	责任被处理情况
55	D2YN202104120009	云南建投公司未经保山市隆阳区清华街道沈关办事处沈关二组村民签字同意，即占用该组田地开发楼盘，并私挖人工湖。	保山市隆阳区	土壤	经保山市组织核实：2007年至2016年期间，依法征收土地，已按规定足额兑付补偿款。征收土地协议上均由沈官社区沈官二组法人代表签字，并加盖社区公章。该地块征收后，均用于基础设施类及公共事业类项目用地，在涉及的建设项目中不存在私挖人工湖现象。	不属实	无	已办结	无
56	D2YN202104120038	雨季防雹弹导致保山市施甸县降雨量减少，佳香农场生产和生活用水量严重不足。	保山市施甸县	其他污染	经保山市组织核实：佳香农场有架设管道取水的固定水源，能满足基本的生产生活用水需求。根据人工防雹原理，开展人工影响天气作业不会减少降水量、不会对生态环境和人体健康产生影响。	不属实	无	已办结	无
57	D2YN202104120027	保山市昌宁县湾甸乡上地村热水村民小组有一黑作坊制作塑料胶管异味较大，清洗塑料薄膜废水未经处理直接外排。	保山市昌宁县	大气、水	经保山市组织核实：该业主生产加工塑料管，于2021年4月2日停产至今。现场检查时，生产区有薄膜清洗池两座，未发现废水排放口，有部分清洗废水外溢至自建水塘内，自建水塘未硬化，未设置废水排放口；业主无法提供相关行政许可手续；厂房内能闻到轻微异味。	部分属实	按照“散乱污”企业关停取缔类处置标准“两断三清”要求，切断水路及电源。业主已将设备及塑料管全部清运至自家仓库封存。所收购原料（田间废膜）已全部清除。	已办结	无
58	D2YN202104120007	2015年12月以来，保山市昌宁县大田坝镇文沧村外寨社九房山24.3亩林地被毁，林业经营权原属两户村民，现已被他人用于耕作。	保山市昌宁县	生态	经保山市组织核实：该社村民某某擅自到自家承包经营的山林开垦林地24亩。该地块的经营权涉及6家农户，并非属两户村民。	部分属实	1.已下达了《林业行政处罚决定书》，责令停止违法行为，限期恢复原状。2.截止2021年4月18日，被开垦林地已完成植被恢复，共栽植澳洲坚果苗木2500株，栽植面积24亩。	已办结	无
59	D2YN202104120059	楚雄州元谋县物茂乡芝麻村干部强占该村后山林地挖山采石，损毁1000多亩林木。	楚雄州元谋县	生态	经楚雄州组织核实：自2014年至今举报反映的物茂乡芝麻大村白坟梁子山上未发现有企业或私人的挖山采石行为，未发现有林木损毁情况。	不属实	通过走访了解，该采石场自2014年后无新开采石料行为；已设置“禁止采石”警示标志，杜绝个人和企业在该地进行采石。	已办结	无
60	X2YN202104120006	禄丰县凯飞石料加工有限公司等5家企业（楚雄州禄丰县彩云镇松石村委会象头山和石灰山）大面积开采石灰石，导致生态环境遭到严重破坏，影响当地居民生活和生命安全；在炉房管的尾矿坝大面积占用附近山坡及河道，造成林地大面积损毁；象头山采矿企业产生的尾矿淤泥顺河道流入星宿江，造成下游村庄（官应厂村和漂占河村）道路、农田污染。	禄丰县	生态	经楚雄州组织核实：1.该地有4家石场（已处于停产状态），1家弃土场，采石场未超出所审批的开采范围，离松石村委直线距离2.5公里；2.尾矿坝实为禄丰中源非金属矿经营有限公司采石场拦沙坝，用于保障石场排土场的安全。因建设拦沙坝违法使用林地问题，被执行行政处罚。凯飞石料加工有限公司年产98万吨建筑石料扩建项目正在建设。生产区靠箐沟一侧的废弃土石有溢过拦渣墙流失的情况。距离星宿江最近为8公里，未发现尾矿淤泥顺河道流入星宿江的痕迹。3.罗川镇石灰山羊箐石厂附近发现一个弃土场，为昆楚高速公路试验段二标段B2B3工区禄丰县临时堆场项目。因该堆场存在违法超占林地，予以制止及行政处罚，并责令限期恢复。4.每年2月份到5月初，受天气干燥、风大、气温高的影响，乡村机耕路产生的扬尘对周边群众生产生活存在一定的影响。	部分属实	1.下达《环境隐患问题整改通知书》。企业复产前，禄丰市人民政府对整改情况进行复查，整改完成且符合生态环境管理要求方能复产。2.立即建设拦渣坝，并清运流失到厂区外箐沟的废土石；及时清理拦渣坝内的淤积物；3.责成加大施工场地扬尘洒水降尘；立即对厂区内堆存的物料进行覆盖，减少扬尘。4.复产后，对企业生产、运输车辆等扬尘问题严查重管。严格按照《矿山地质环境保护与土地复垦方案》的要求，宜林则林、宜耕则耕，进行生态修复工作，持续巩固生态修复成效。5.开展砂石料行业环境隐患专项排查整治工作。加强日常巡查检查力度，落实好部门监管责任；督促企业自检自查，落实好企业主体责任；建立健全联合执法长效机制，防范环境风险。	未办结	无
61	X2YN202104120013	2019年双柏县政府对双柏小江河水电开发有限公司的小江河一、二级水电站（楚雄州双柏县）进行拆除，但补偿方案一直未落实，造成企业资金周转困难。	楚雄州双柏县	其他污染	经楚雄州组织核实：水电站拆除，但补偿方案一直未落实。	属实	1.及时成立整改领导小组，制定《整改工作方案》，细化工作措施，明确整改时限，层层压实责任；2.拟订初步补偿方案，与企业法人进行沟通协商。	未办结	无

序号	受理编号	交办问题基本情况	行政区域	污染类型	调查核实情况	是否属实	处理和整改情况	是否办结	责任被处理情况
62	D2YN202104120064	一个多月前，红河州弥勒市虹溪镇康园附近临时储油罐（属于高速公路修建方）发生柴油泄漏，导致周边灌溉井中出现油污。	红河州弥勒市	水	经红河州组织核实：云南省建设投资控股集团有限公司存在监管不到位的问题，设置临时储油罐未采取防渗措施，造成柴油泄漏污染某村民的机井井水。	属实	1.责令制定应急处置方案，加大对机井井水处置力度，进行油水分离，直至井水安全，彻底消除环境安全隐患。2.对负责人进行约谈、下达《督办通知书》。3.对污染机井井水及周围机井井水进行跟踪监测，直至彻底消除环境安全隐患。4.责令对柴油泄漏点进行鉴定评估，对柴油泄漏点进行综合治理、消除环境隐患。	阶段性办结	无
63	D2YN202104120021	1.红河州弥勒市新哨镇的粉煤场和碎砂厂（位于镇政府以南至山兴村煤矿之间公路两侧）扬尘严重扰民。2.新哨镇一社村直排生活污水至村内水沟，导致水体变黑且部分水体发臭。	红河州弥勒市	大气,水	经红河州组织核实：1.新哨镇至山兴村煤矿道路沿线共有1家小型免烧砖厂、3家堆煤场，场地上堆放的砂石料和褐煤未采取遮盖措施，装卸过程中易产生扬尘。2.抽水灌溉沟边居住的农户存在将生活污水直接排入沟内的情况，导致沟内积存少量生活污水，水体呈黑色，有异味。	基本属实	1.对易产生扬尘的砂石料和褐煤未采取遮盖措施的环境违法行为，进行立案查处。立即采取遮盖措施，增加洒水频次，有效防治扬尘污染。目前已完全遮盖。2.对生活污水收集后进行处理，清除水沟垃圾。进一步完善村规民约及村内保洁制度，确保无乱排放情况发生。启动集镇及周边污水管网工程建设，经处理后达标排放。	阶段性办结	无
64	D2YN202104120020	2017年，红河州蒙自市期路白乡莫别村委会村民某某的林木被他人无证采伐十几亩，被砍植被至今未恢复。	红河州蒙自市	生态	经红河州组织核实：林木被他人无证采伐十几亩；被砍植被已恢复。	部分属实	无证砍伐人员某某等人已于2019年12月20日被立案侦查，并于2020年7月20日被追究法律责任。	已办结	无
65	D2YN202104120058	2021年3月20日以来，文山州富宁县洞波乡岩楼村出现三次人为纵火烧毁村民经济林木情况，村民经济损失严重。	文山州富宁县	生态	经文山州组织核实：2021年3月20日以来岩楼村发生三次火情，林木损失面积约为3.3亩左右，经济损失初步估算在15500元左右。经现场调查和走访调查、证实，三次火情都不排除农事用火跑火可能，也不排除人为故意纵火，暂时不能认定。	部分属实	根据《森林法》规定，因三起火情都未达到立案标准，不作立案调查。将继续开展走访调查落实，争取最大限度查明起火原因。对涉及火灾的洞波乡，根据《富宁县森林草原目标考核责任书》规定，记入洞波乡发生3起森林火情，并在“火源管理”“火情、火灾防控总体效果”当中执行扣分，扣4.6分。	已办结	无
66	X2YN202104120030	云南华联锌铟股份有限公司都龙矿区（文山州马关县都龙镇辣子寨村委会河边村）占用河道建设尾矿库和排土场，无视整改要求，向河道排放矿渣和废土废水，对当地生态、空气、水源造成严重污染。污水外排、流土覆盖农田情况严重。	文山州马关县	土壤	经文山州组织核实：1.关于占用河道建设尾矿库和排土场问题。原南加河河道位于南加尾矿库建设项目建设区范围内，现南加河河道已改道，已建设隧洞具备过水条件，南加尾矿库上游汇水已通过隧洞引至下游，监测下游水质III类标准。2.关于污水外排问题。施工废水经收集池收集后用于洒水降尘；建设了淋溶水、初期雨水等收集池，废水收集后回用于生产。3.关于废土覆盖农田情况。该项目用地涉及都龙镇3个村委会,马关县按照《云南省国土资源厅关于修订云南省十五个州（市）征地补偿标准的通知》规定，对涉及的用地进行补偿。附着物补偿经过调研，结合实际进行补偿。截至目前，已丈量的有2户未领取土地及地上附着物补偿，5户只领取土地补偿款未领取地上附着物补偿款。目前，项目正在建设中，无流土覆盖非项目用地土地情况。	不属实	无	已办结	无

序号	受理编号	交办问题基本情况	行政区域	污染类型	调查核实情况	是否属实	处理和整改情况	是否办结	责任被处理情况
67	X2Y N202 1041 2002 9	云南华联锌铜股份有限公司都龙矿区（文山州马关县都龙镇辣子寨村委会河边村）占用河道建设尾矿库和排土场，用废土覆盖农田（种植沃柑）；无序开采容易导致水土流失。污水外排情况严重。	文山州马关县	土壤	经文山州组织核实：1.关于占用河道建设尾矿库和排土场问题。原南加河河道位于南加尾矿库建设项目建设区范围内，现南加河河道已改道，已建设隧洞具备过水条件，南加尾矿库上游汇水已通过隧洞引至下游，监测下游水质Ⅲ类标准。2.关于无序开采问题。矿山手续齐全，按照项目设计方案进行开采，并采取多种措施防止水土流失。3.关于废土覆盖农田问题。该项目用地涉及都龙镇3个村委会,马关县按照《云南省国土资源厅关于修订云南省十五个州（市）征地补偿标准的通知》规定，对涉及的用地进行补偿。附着物补偿经过调研，结合实际进行补偿。截至目前，已丈量的有2户未领取土地及地上附着物补偿，5户只领取土地补偿款未领取地上附着物补偿款。目前，项目正在建设中，无流土覆盖非项目用地土地情况。	不属实	无	已办结	无
68	X2Y N202 1041 2002 8	云南华联锌铜股份有限公司都龙矿区（文山州马关县都龙镇辣子寨村委会河边村）占用河道建设尾矿库和排土场，用流土覆盖农田（种植沃柑），扬尘严重；无序开采容易导致水土流失。污水外排、流土覆盖情况严重。	文山州县	土壤	经核实，举报不属实。1.关于关于占用河道建设尾矿库和排土场问题。原南加河河道位于南加尾矿库建设项目建设区范围内，现南加河河道已改道，已建设隧洞具备过水条件，南加尾矿库上游汇水已通过隧洞引至下游，监测下游水质Ⅲ类标准。2.关于扬尘污染问题。按照土地复垦方案进行复垦绿化，采取了雨污分流，定时洒水降尘；安装了8套除尘设施，设置了自动喷淋系统。对废气、空气和噪声等进行监测，各项检测因子均达标。3.关于无序开采导致水土流失情况。该项目手续齐全，严格按照项目设计方案进行开采，采取多种措施防止水土流失。4.关于流土覆盖农田情况。该项目用地涉及都龙镇3个村委会,马关县按照《云南省国土资源厅关于修订云南省十五个州（市）征地补偿标准的通知》规定，对涉及的用地进行补偿。附着物补偿经过调研，结合实际进行补偿。截至目前，已丈量的有2户未领取土地及地上附着物补偿，5户只领取土地补偿款未领取地上附着物补偿款。目前，项目正在建设中，无流土覆盖非项目用地土地情况。	不属实	无	已办结	无
69	X2Y N202 1041 2002 7	文山州马关县都龙镇辣子寨村委会河边村村民来信举报云南华联锌铜股份有限公司都龙矿物开采区、弃石场、尾矿库破坏生态，占用河道建设尾矿库和排土场；该企业将废土覆盖村民沃柑种植田，且无序开采污染环境。	文山州马关县	土壤	经文山州组织核实：1.关于开采区开采区、弃石场、尾矿库破坏生态问题。该项目手续齐全，采取多种措施及时保护生态。2.关于占用河道建设尾矿库和排土场问题。原南加河河道位于南加尾矿库建设项目建设区范围内，现南加河河道已改道，已建设隧洞具备过水条件，南加尾矿库上游汇水已通过隧洞引至下游，监测下游水质Ⅲ类标准。3.关于企业将废土覆盖村民沃柑种植田问题。该项目用地涉及都龙镇3个村委会,马关县按照《云南省国土资源厅关于修订云南省十五个州（市）征地补偿标准的通知》规定，对涉及的用地进行补偿。附着物补偿经过调研，结合实际进行补偿。截至目前，已丈量的有2户未领取土地及地上附着物补偿，5户只领取土地补偿款未领取地上附着物补偿款。目前，项目正在建设中，无流土覆盖非项目用地土地情况。	不属实	无	已办结	无
70	D2Y N202 1041 6001	勐腊县勐腊农场三分场四队 500m处建筑垃圾堆放不规范，垃圾经冲刷破坏生态环境，施工振动严重扰民。	西双版纳州勐腊县	土壤、其他污染	经西双版纳州组织核实：施工工地垃圾堆积不规范。目前该工程已进入尾声，现场核查时未发现施工振动严重扰民情况。	基本属实	对所施工的路段进行全面排查整治，对施工生活垃圾、建筑垃圾按要求运至指定地点统一处理。	已办结	无
71	X2Y N202 1041 2000 7	大理州大理市大理镇东门村委会大部分村组干部带头，在基本农田红线保护范围的承包土地内建盖田中房，用于出租、堆放建筑材料和停车收费，还有大批农田改为农家乐经营。	大理市	土壤	经大理州组织核实：东门村委会，涉及在基本农田范围内设置农业生产辅助设施用房的有3人。设置用房的3名村组干部，甲某某经镇政府批准设置农业生产辅助设施用房90平方米，实际设置90平方米；乙某某经镇政府批准设置农业生产辅助设施用房15平方米，实际设置70平方米；丙某某未经批准设置农业生产辅助设施用房25平方米。以上农业生产辅助设施用房均未用于出租、堆放建筑材料和停车收费。	部分属实	涉及3名村组干部，已全面拆除设施用房185平方米。大理镇纪委已对3名村组干部进行谈话提醒。同时，已组织干部学习耕地保护相关政策及法律法规，要求全面自行排查问题。	已办结	无

序号	受理编号	交办问题基本情况	行政区域	污染类型	调查核实情况	是否属实	处理和整改情况	是否办结	责任被处理情况
72	D2YN202104130002	大理州大理市下关镇苍山景区将军洞附近的两个违建骨灰堂在建设过程中砍伐大量森林，目前还未被拆除。	大理市	生态	经大理州组织核实：两个骨灰堂为荷花一点红农村公益性骨灰堂和龙泉农村公益性骨灰堂。一是两个骨灰堂建设项目虽已办理林地征占用（商品林）、林木采伐手续，但均未办理土地转用及规划许可、施工许可、水土保持手续。二是荷花一点红农村公益性骨灰堂建设项目立项备案的总建筑面积为1200平方米，项目实施中，实际建设约4100平方米，新增建设部分虽经大理市政府同意，但未重新办理相关手续。三是荷花一点红农村公益性骨灰堂项目经批准使用商品林地10.416亩（其中：用材林3.645亩，薪炭林6.771亩），但实际建设中存在占用未经批准的人工商品林地1.661亩（其中：建筑物占用0.303亩，施工道路、堆放材料等临时占用1.358亩），并违法采伐林木蓄积3.745立方米。	部分属实	1.依法处理违法用地相关问题。龙泉、荷花一点红农村公益性骨灰堂建设项目虽符合土规，但未办理土地报批手续，属违法占地行为，2021年6月上旬前由大理市对龙泉、荷花一点红农村公益性骨灰堂项目地上建筑物依法予以没收。2.快速查处完善违法占用林地问题。针对荷花一点红农村公益性骨灰堂违法使用人工商品林地1.661亩并采伐林木蓄积3.745立方米问题，由大理市林草局依法进行查处。	未办结	无
73	D2YN202104120024	大理州大理市凤仪镇东山村委会米总小组村民出租给凤仪镇某某近200亩耕地，被用于堆放建筑垃圾和建设砂厂。	大理市	生态、土壤	经大理州组织核实：投诉人反映的地块为大理市凤仪镇东山村村民委员会米总小组、敬天小组集体土地，面积205.25亩，土地性质为一般耕地，由东山村村民委员会租给云南展隆投资有限公司使用，用于沙石料堆放场地、废品回收场地、汽车维修点用地和种植果木。	部分属实	该地块原存放沙石料已于2021年4月13日开展清运，废品回收场地和汽车修理场地上的构筑物已于2021年4月15日开展拆除。	阶段性办结	无
74	D2YN202104120010	大理州大理市下关镇大理东盛汽车修理厂和大理远盛红岩4s店，无环保手续；生活污水和汽车机油直排波罗江（洱海支流），污染洱海水质。	大理州大理市	水	经大理州组织核实：两个公司均办有《营业执照》和环保手续，废水经沉砂池、隔油池处理后进入集水池，最终排入物流园区污水管网；生活污水经化粪池处理后进入污水管网。现场查看波罗江沿线，未发现两个公司设置排污口直排波罗江和洱海的情况。	不属实	将持续加强全市汽修行业环境监管，持续开展环保宣传，强化危险废物管理，安全规范处置危险废物。	已办结	无
75	D2YN20210412006	大理州祥云县云南驿高官铺废铁加工工作坊（距村委会20米）噪声扰民。	大理州祥云县	噪音	经大理州组织核实：举报件反映的为祥云县华源旧金属收购站，不存在加工行为。该旧金属收购站经营时启动运行的2台电动单梁起重机和1台剪切机会产生较大噪音，对邻近居民造成影响。	部分属实	该收购站已停止使用电动单梁起重机、剪切机等产生高噪音的设施设备。	已办结	无
76	X2YN202104120016	大理州鹤庆县金墩乡磨光村委会村干部某某曾承包该村石马箐山界内的草场地用于种植中草药，建设时超占草场地外近70%林地；其后，某某再次承包该地块，并用于建设养猪场，排污不达标。	大理州鹤庆县	生态	经大理州组织核实：1.举报反映地点现为养殖场。村干部甲某某从未承包过该村石马箐山界内的草场地，也未在该地块种植过中草药。承包该地块的主体实为乙某某，乙某某用于种植中草药，承包期间，种植区域未超过承包合同约定的范围，没有超占草场地外近70%林地。2.磨光村委会村干部甲某某从未承包过该地块，也未在该地块从事过生猪养殖。2017年1月金墩乡磨光村委会向乙某某租用该地块新建磨光村种猪养殖场，并办理了林地、环评等相关行政审批手续，2017年8月租给鹤庆县黑尔思种猪有限责任公司进行种猪养殖，该公司粪污处理设施完善，干粪经发酵处理后外售，粪液经沉淀、发酵成沼液后由密封管道排至金中公路路边收集池内，供附近群众还田使用，不存在排污不达标的问题。	不属实	相关部门已对鹤庆县黑尔思种猪有限责任公司进行监督检查，并约谈企业负责人，督促其落实好环境保护主体责任。	已办结	无
77	X2YN202104120008	大临铁路南涧段中铁十二局第一工程局（三工区七号站）隧道弃渣管理不到位，将新华隧道二号横洞（云南省大理白族自治州南涧彝族自治县大临铁路南涧段三工区七号站）部分洞渣直奔小湾水库；弃渣场防护措施不到位，雨季时易造成附近林地和水源地污染。	大理州南涧县	土壤	经大理州组织核实：该工区存在隧道弃渣管理不到位，将洞渣堆放在水库最高水位线以下岸坡上的问题。因铁路提前半年通车，弃渣场未完成建设方案设计图中明确的截排水沟工程，挡墙高度不够，确实存在防护措施不到位的情况，雨季遇单点暴雨等有诱发次生灾害造成附近林地受损和水源地受污染的风险。	属实	1.相关部门要求该工区制定整改方案，下达《责令停止违法行为通知书》《限期改正通知书》，责令限期完成整改，同时按有关规定，给予行政处罚，目前案件正在查办中。2.对涉嫌生态环境违法行为立案调查。3.截止2021年4月19日，施工单位已制定整改方案，已将二号横洞口弃渣全部清理；弃渣场水保措施正准备实施。	未办结	无
78	D2YN202104120053	大理州弥渡县红岩镇北大街9号一养猪场（规模近百头）异味扰民。	大理州弥渡县	大气	经大理州组织核实：该养殖户养殖工艺为干清粪，有化粪池、沼气池，每日开展两次粪便清理清运，每天对圈舍进行打扫、冲洗。现场检查时养殖场附近有一定异味，对周边住户有一定影响。	基本属实	针对该户养殖场附近有异味情况，该户自愿承诺以后将不再进行较大规模养殖，同时对养殖场化粪池进行全面清掏、消毒，周边环境进行全面清扫。	阶段性办结	无

序号	受理编号	交办问题基本情况	行政区域	污染类型	调查核实情况	是否属实	处理和整改情况	是否办结	责任被处理情况
79	X2YN202104120033	迪庆州香格里拉市纳帕海德钦方向、小中甸和格咱方向24公里处非法采砂采石，产生大量扬尘，致使山体大部分裸露。	迪庆州香格里拉市	生态	经迪庆州组织核实：排查砂石厂36家，其中共发现生产、基建砂石厂6个，停产砂石厂30个。部分砂石场采砂采石致使山体大部分裸露、采砂采石造成大量扬尘、存在非法采砂采石的情况。	部分属实	1.对5家砂石场进行立案侦查，并依法依规进行处罚。2.持续加强全市范围内砂石场行业的日常监管，杜绝私挖乱采现象出现。	未办结	无
80	X2YN202104120034	迪庆州香格里拉市小中甸、格咱方向、纳帕海德钦方向多家砂石料厂无证开采、加工和销售砂石料，对当地生态环境造成严重破坏，噪音和扬尘严重影响周边居民。	迪庆州香格里拉市	生态	经迪庆州组织核实：排查砂石厂36家，其中共发现生产、基建砂石厂6个，停产砂石厂30个。部分砂石场采砂采石致使山体大部分裸露、采砂采石造成大量扬尘、存在非法采砂采石的情况。	部分属实	1.对5家砂石场进行立案侦查，并依法依规进行处罚。2.持续加强全市范围内砂石场行业的日常监管，杜绝私挖乱采现象出现。	未办结	无
81	X2YN202104120019	临沧市云县农业局干部某某顶风违纪违法，毁林挖地近百亩（临沧市云县云凤一级路官庄河桥头公路上方），用于变卖地基。	临沧市云县	生态	经临沧市组织核实：所举报某某其妻为法定代表人，公司拟建设云县农机培训学校，已批准规划用地76亩。经批复同意占用集体林地29.4405亩，土地性质变更为国有建设用地。但该公司在尚未取得相关土地使用权的情况下，违法开挖国有建设用地。2018年6月15日，对该公司违法开挖林业用地（退耕还林地）；对该公司未供先用国有建设用地，对违法占用批准农用地转用征收范围以外土地的违法行为进行处罚，并责令停止违法行为，完善用地手续。2019年7月该公司完善了林地使用手续，2020年3月该项目用地取得项目建设用地使用权证。故转办件中反映的土地（林地）使用手续合法完备，不存在毁林情况及违法违规私自变卖地基情况。	不属实	无	已办结	无